

# ADAM KOT RZECZOWNICTWO SAMOCHODOWE

z zakresu techniki motoryzacyjnej, ruchu drogowego, rekonstrukcji zdarzeń drogowych, wyceny wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych i innych urządzeń mechanicznych.

21-300 Radzyń Podlaski ul. Powstania styczniowego 4i  
GSM: 602220330, tel/fax (083) 3527272, email: adamkot1@wp.pl

WYCENA Nr: F-295/2022

z dnia: 2022/11/22

Wykonawca wyceny : inż. Adam Kot RS 000939

Właściciel: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2

Adres: ul. Zielona 13b, 21-300 Radzyń Podlaski

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2022

Marka: DAEWOO-FSO/FSO

Model: Lanos 1.4 Kat. MR'97

Wersja: S

Rok produkcji: 2000

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr rejestracyjny: LRAF261  
VIN: SUPTF48CDYW119610

Nr INFO-EKSPERT	059-00056
Data pierwszej rejestracji	2001/02/15
Wskaźnik drogomierza	203842 km
Okres eksploatacji pojazdu (01/02/15-22/11/22)	261 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	KLAT
Dop. masa całkowita	1459 kg
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1349 ccm / 55kW (75KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (1997.05-2000.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Immobilizer	3	Zegar cyfrowy
2	Światło dodatkowe STOP		

## OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Uwagi: Przebieg wg drogomierza; pojazd po długotrwałym postoju bez uruchamiania i konserwacji;  
SILNIK:

Kompletny z osprzętem - unieruchomiony, do weryfikacji serwisowej; skrajnie rozładowany akumulator; obudowa filtra powietrza - połamana, doraźnie skręcona; ślady wycieków oleju uszczelniającami technologicznymi kadłuba silnika;

PODWOZIE:

Zespoły zawieszonych, układy kierowniczy i hamulcowy - do weryfikacji serwisowej; elementy cierne układu hamulcowego - skorodowane; układ przeniesienia napędu - do weryfikacji serwisowej; podwozie z licznymi otarciami, śladami korozji i ubytkami powłoki ochronnej;

NADWOZIE:

Nadwozie w wykonaniu standardowym, powłoka lakierowa z licznymi uszkodzeniami. Podczas oględzin stwierdzono: ściany boczne lewa i prawa - skorodowane w strefie wnek kół tylnych; pokrywa komory silnika - trwale porysowana powłoka lakierowa; błotniki lewy i prawy - zdeformowane, skorodowane z ubytkami



powłoki lakierowej w strefie wnęk kół przednich; drzwi lewe tylne - skorodowane w strefie krawędzi dolnej; progi lewy i prawy - skorodowane; nakładka zderzaka przedniego - trwale porysowana; nakładka zderzaka tylnego - trwale porysowana powłoka lakierowa; wewnętrzne wykładziny i poszycia tapicerskie brudne w stanie ponadnormatywnego zużycia;

Przedmiotowy pojazd w stanie przedstawionym do oględzin nie stanowi odpadu wg Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 / Dz. U. 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami.

**KOREKTY**

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (270 mies.) \* ..... 800 PLN

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

**800 PLN**

(słownie: osiemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 149,59 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych cen złomu oferowanych w stacjach demontażu pojazdów

Dalsza eksploatacja zgodna z przeznaczeniem niemożliwa, pojazd wymaga naprawy w szerokim zakresie. Naprawa uwzględniając stan pojazdu, rok produkcji technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona.

Adam Kot  
Rzecznictwo samochodowe  
21-300 Radzyń Podlaski; ul. Powstańca Siyczńskiego 41  
tel.: (088) 352-72-72  
NIP: 538-121-95-53 Regon: 030426260

RZECZOWNICWA SAMOCHODOWY  
RS 000939  
inż. Adam Kot



**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**

do wyceny nr: F-295/2022

z dnia: 2022/11/22

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] XI-2022

Marka: DAEWOO-FSO/FSO

Rok produkcji: 2000

Model: Lanos 1.4 Kat. MR'97

Wersja: S

Nr rejestracyjny: LRAF261


Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy




1




2



3



4




5




6




7




8




9



10



11



12


RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY  
RS/000939  
Inż. Adam Kot









13



14




15



16



17



18

Adam Kot  
 Rzeczoznawstwo samochodowe  
 21-300 Różyn Podlaski; ul. Powstańców styczniowych 41  
 tel.: (089) 352-72-72  
 NIP: 538-121-99-53 Regon: 080426260

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY  
 RS 000939  
 Inż. Adam Kot

